




施肥机铝型材拼装步骤




安装前先把滑块放入凹槽里再拼装



- 1、安装前先把滑块放入凹槽里，方便安装地脚




2、按照底架尺寸摆放型材用角码拧紧



3、先装好两个立架，按照尺寸固定好一边放入电箱再装好另一边立架

注意：电箱外边底脚和铝型材是平的





4、按上图把管路用胶水拼起来